

決壊ハザードマップ 狭間田ため池

S=1/5,000























市道橋梁断面

	勾配		<u>1</u>	_1_ 58	<u>1</u> 300	<u>1</u> 1848	
200	追加距離	0	84.0	154.0	244.0	614.0	
	車距離	0	840	700	006	370.0	
	EF	20.8	18.9	17.7	17.4	17.2	
		No.0	No.1	No.2	No.3	No.4	





5.8 m 堤 長 213.0 m 150.0 ↑m3 貯水量 狭間田

脇本第一小学校

■浸水想定区域及び浸水の深

2階の軒下以上が浸水する程度

■ 2.0m以上5.0m未満 2階の軒下まで浸水する程度 1.0m以上2.0m未満 1階の軒下まで浸水する程度

0.5m以上1.0m未満 大人の腰まで浸かる程度 ____0.5m未満 大人の膝まで浸かる程度

浸水危険区域

- 浸水の可能性のある区域

■災害における避難経路

避難経路(進行方向)

///// 一時避難場所 指定避難場所

[注意事項]

国道101号線

・本ハザードマップの想定被害範囲や浸水深さは、ため池が 満水状態で、200年に1度の豪雨があった場合に、ため池が 決壊した場合を想定しています。

・一時避難場所とは、グラウンドや施設へ一時的に避難する ための場所。

男 鹿 線

脇本第一小学校 脇本脇本字上野1-1 0185-25-2215 所在地 連絡先 大倉街区公園 脇本富永字大倉71 延命寺 脇本富永字大倉24 0185-25-2553 脇本駅前町内会館 脇本脇本字向山27-11

	系忌时の理論元						
	名称	電話番号					
-	男鹿市総務課危機管理室	0185-24-9113					
	男鹿市農林水産課農漁村整備班	0185-24-9138					
	男鹿地区消防署 119番	0185-23-3149					
Ĩ,	男鹿警察署 110番	0185-23-2233					
.,.	秋田地域振興局農村整備課	018-860-3394					